

Gonde Clausen Kies- und Betonwerk Oeversee GmbH
Stapelholmer Weg 2
24988 Oeversee

Werk: Oeversee - Julschauer Weg

Ersatzbaustoffv Klassifizierung Nr. Beton-RC 002

Beton-Recycling 0-45
Sortennummer: -




Einbauweise

	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)												
	Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht												
	außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen									
	ungünstig	günstig		WSG III A			WSG III B			Wasser-vorranggebiete			
1	2	3	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	6
1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
14	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
15	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
16	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
17	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

Datum:



Gonde Clausen Kies- und Betonwerk Oeversee GmbH
 24988 Oeversee, Stapelholmer Weg 2
 gondeclausen@oeversee.de